


ПЕРЕХОД НА КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ



400×200 / 315 - 400 - 0,7 - 20 / НП

Тип соединения
НП — ниппельное
ФЛ — фланцевое
РЗ — под резинку

Размер шины, мм


Толщина стали t, мм

Длина L, мм


Диаметр D, мм

Сечение А×В, мм


Типы исполнения (вид С)




Тип 1




Тип 2




Тип 3



Тип 4



Тип 5



Тип 6

Переход используется когда система воздуховодов одного сечения переходит на систему воздуховодов другого сечения.

Примечание

По специальному заказу возможно изготовление переходов любого исполнения.