

ГИБКАЯ ВСТАВКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ



300×300 - 45×60×45 - 20

Размер шины, мм

Размер вставки (L), мм

Сечение А×В, мм

Гибкая вставка применяется при перемещении воздуха, не содержащего агрессивных примесей. Вставку можно применять при температурах окружающего воздуха от -40°C до $+80^{\circ}\text{C}$.

Примечание

При большей из сторон А, В < 800 применяется лента 45×60×45 мм,

При большей из сторон А, В ≥ 800 применяется лента 70×100×70 мм.

